



COMO ESTÁ A QUALIDADE DAS ÁGUAS PARA BANHO NO SETOR COSTEIRO CENTRO-NORTE DE SANTA CATARINA?

**ANÁLISE DE 69 PONTOS DE MONITORAMENTO
DISTRIBUÍDOS EM OITO MUNICÍPIOS,
COM BASE EM CINCO CAMPANHAS E
345 AVALIAÇÕES REALIZADAS EM JULHO DE 2026.**

A qualidade das águas destinadas à recreação é um dos principais indicadores da saúde ambiental da zona costeira. Além de orientar moradores e turistas sobre as condições para banho, a balneabilidade reflete aspectos relacionados ao saneamento básico, à drenagem urbana, ao uso e ocupação da costa e aos processos naturais que influenciam os ambientes marinhos.

Nesta série, o Observatório Costeiro apresenta uma análise integrada dos resultados do monitoramento realizado pelo Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA) em 69 pontos distribuídos por oito municípios do Setor Costeiro Centro-Norte de Santa Catarina:

- **BALNEÁRIO CAMBORIÚ**
- **BALNEÁRIO PIÇARRAS**
- **BOMBINHAS**
- **ITAJAÍ**
- **ITAPEMA**
- **NAVEGANTES**
- **PENHA**
- **PORTO BELO**

Ao longo desta semana serão apresentados os principais indicadores regionais, comparações entre os municípios e as tendências observadas durante o período de monitoramento, contribuindo para uma compreensão mais ampla da qualidade das águas costeiras e para o fortalecimento da gestão e da governança da zona costeira.

PERÍODO ANALISADO

**03 A 31 DE
JULHO DE 2026**

BASE DE DADOS

**69 PONTOS
5 CAMPANHAS
345 AVALIAÇÕES**

INDICADOR

**BALNEABILIDADE DAS PRAIAS
DO SETOR COSTEIRO
CENTRO-NORTE DE
SANTA CATARINA**

FONTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE SANTA CATARINA (IMA)



Como variou a balneabilidade entre os municípios durante julho de 2026?

Análise integrada de 345 avaliações realizadas em 69 pontos de monitoramento distribuídos em oito municípios do Setor Costeiro Centro-Norte de Santa Catarina.

INDICADOR

Balneabilidade nas praias dos municípios costeiros do setor centro norte de Santa Catarina/julho de 2026

FONTE DE DADOS

IMA (2026)

ODS



COMPARATIVO ENTRE OS MUNICÍPIOS

Município	Própria (%)	Imprópria (%)
Balneário Camboriú	76,0	24,0
Porto Belo	60,0	40,0
Bombinhas	45,9	54,1
Penha	45,5	54,5
Itajaí	40,0	60,0
Navegantes	25,0	75,0
Itapema	22,2	77,8
Balneário Piçarras	20,0	80,0

O QUE ESTES DADOS REVELAM?

Os resultados evidenciam diferenças na frequência de avaliações classificadas como próprias e impróprias para banho entre os municípios monitorados durante julho de 2026.

Balneário Camboriú apresentou o maior percentual de avaliações classificadas como próprias para banho (76,0%), seguido por **Porto Belo** (60,0%). Nos demais municípios, observou-se maior frequência de avaliações classificadas como impróprias durante o período analisado.

Essas diferenças refletem a influência de múltiplos fatores que atuam sobre a qualidade das águas costeiras, entre eles as condições de saneamento básico, a eficiência da drenagem urbana, a ocupação da orla, a presença de rios e canais, a intensidade das chuvas e as características naturais de cada ambiente costeiro.

O acompanhamento sistemático desses indicadores permite identificar tendências, orientar ações de gestão ambiental e subsidiar políticas públicas voltadas à melhoria da qualidade das águas e da balneabilidade das praias.



OBSERVATÓRIO

COSTEIRO

SETOR CENTRO-NORTE DE SANTA CATARINA

Como variou a balneabilidade nas praias durante julho de 2026?

Análise integrada das cinco campanhas de monitoramento realizadas pelo Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA) nas praias de Balneário Camboriú e Itajaí.

INDICADOR

Balneabilidade das praias de Balneário Camboriú e Itajaí – julho de 2026

FONTE DE DADOS

IMA (2026)

ODS

6



11



14



BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Praia	Própria (%)	Imprópria (%)
Laranjeiras	100	
Estaleiro	100	
Estaleirinho	100	
Praia Central – Ponto 05	100	
Praia Central – Ponto 10	100	
Praia Central – Ponto 13	100	
Praia Central – Ponto 14	100	
Praia Central – Ponto 02	80	20
Praia Central – Ponto 11	80	20
Praia Central – Ponto 03	40	60
Praia Central – Ponto 12	40	60
Taquaras	20	80
Praia Central – Ponto 04	20	80
Lagoa de Taquaras	100	

ITAJAÍ

Praia	Própria (%)	Imprópria (%)
Praia Brava – Ponto 03	100	
Atalaia	100	
Praia Brava – Ponto 04	100	
Praia Brava – Ponto 05	100	
Cabeçudas	100	

O QUE ESTES DADOS REVELAM?

Em **Balneário Camboriú**, observou-se predominância de praias com elevada balneabilidade ao longo do período analisado. Laranjeiras, Estaleiro, Estaleirinho e diversos pontos da Praia Central permaneceram próprios para banho durante todas as campanhas de monitoramento. Em contrapartida, a Lagoa de Taquaras e alguns pontos da Praia Central apresentaram maior frequência de avaliações classificadas como impróprias.

Em **Itajaí**, verificou-se um comportamento distinto entre as praias monitoradas. Enquanto o Ponto 03 da Praia Brava e a Praia do Atalaia permaneceram próprios para banho durante todo o período, Cabeçudas e dois pontos da Praia Brava apresentaram avaliações classificadas como impróprias em todas as campanhas realizadas.



Como variou a balneabilidade nas praias durante julho de 2026?

Análise integrada das cinco campanhas de monitoramento realizadas pelo Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA) nas praias de Bombinhas, Porto Belo e Itapema.

INDICADOR

Balneabilidade das praias de Bombinhas, Porto Belo e Itapema – julho de 2026

FONTE DE DADOS

IMA (2026)

ODS



BOMBINHAS

Praia / Ponto	PRÓPRIA (%)	IMPRÓPRIA (%)
Praia de Bombas – Ponto 02	20	80
Praia de Bombas – Ponto 05	100	0
Praia de Bombinhas – Ponto 01	20	80
Praia de Bombinhas – Ponto 06	100	0
Praia de Bombinhas – Ponto 07	100	0
Praia de Morrinhos – Ponto 11	100	0
Praia de Quatro Ilhas – Ponto 16	100	0
Praia de Zimbros – Ponto 09	100	0
Praia de Zimbros – Ponto 10	100	0
Praia do Canto Grande – Ponto 08	100	0
Canto Grande – Mar de Fora – Ponto 13	100	0
Canto Grande – Mar de Fora – Ponto 14	80	20
Canto Grande – Mar de Fora – Ponto 15	100	0
Praia da Conceição – Ponto 12	100	0
Praia do Mariscal – Ponto 03	100	0
Retiro dos Padres – Ponto 17	100	0

PORTO BELO

Praia / Ponto	PRÓPRIA (%)	IMPRÓPRIA (%)
Praia de Perequê – Ponto 03	100	0
Praia de Perequê – Ponto 04	100	0
Praia de Perequê – Ponto 05	100	0
Praia de Porto Belo – Ponto 01	20	80
Praia de Porto Belo – Ponto 02	20	80
Praia de Porto Belo – Ponto 06	20	80

ITAPEMA

Praia / Ponto	PRÓPRIA (%)	IMPRÓPRIA (%)
Praia de Itapema – Ponto 01	100	0
Praia de Itapema – Ponto 02	60	40
Praia de Itapema – Ponto 03	40	60
Praia de Itapema – Ponto 04	80	20
Praia de Itapema – Ponto 05	20	80
Praia de Itapema – Ponto 07	100	0
Praia de Itapema – Ponto 08	20	80
Praia de Itapema – Ponto 09	100	0
Praia da Ilhota – Ponto 10	100	0

O QUE ESTES DADOS REVELAM?

Em Bombinhas, sete pontos permaneceram próprios para banho durante todas as campanhas: Praia de Bombas – Ponto 02, Praia de Bombinhas – Ponto 07, Quatro Ilhas, Mar de Fora (Ponto 13), Conceição, Mariscal e Retiro dos Padres. Em contrapartida, sete pontos foram classificados como impróprios em todas as avaliações.

Em Porto Belo, os três pontos da Praia de Perequê permaneceram próprios durante todo o período. Nos três pontos da Praia de Porto Belo, apenas 20% das avaliações foram próprias e 80% impróprias.

Em Itapema, o Ponto 04 apresentou o maior percentual de avaliações próprias, com 80%, seguido pelo Ponto 02, com 60%. Quatro pontos permaneceram impróprios durante todas as campanhas: Praia de Itapema – Pontos 01, 07 e 09, e Praia da Ilhota – Ponto 10.



OBSERVATÓRIO

COSTEIRO

SETOR CENTRO-NORTE DE SANTA CATARINA

Como variou a balneabilidade nas praias durante julho de 2026?

Análise integrada das cinco campanhas de monitoramento realizadas pelo Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA) nas praias de Navegantes, Penha e Balneário Piçarras.

INDICADOR

Balneabilidade das praias de Navegantes, Penha e Balneário Piçarras – julho de 2026

FONTE DE DADOS

IMA (2026)

ODS



NAVEGANTES

Praia / Ponto	PRÓPRIA (%)	IMPRÓPRIA (%)
Praia de Navegantes – Ponto 02	100	
Praia de Navegantes – Ponto 03	100	
Praia de Navegantes – Ponto 04	100	
Praia de Navegantes – Ponto 05	100	

PENHA

Praia / Ponto	PRÓPRIA (%)	IMPRÓPRIA (%)
Praia Alegre – Ponto 01	100	
Praia Alegre – Ponto 02	100	
Armação do Itapocorói – Ponto 03 (Praia do Quilombo)	100	
Armação do Itapocorói – Ponto 04 (Praia da Fortaleza)	100	
Armação do Itapocorói – Ponto 05	100	
Armação do Itapocorói – Ponto 11	100	
Praia da Saudade – Ponto 06	100	
Praia de São Miguel – Ponto 10	100	
Praia Grande – Ponto 08	100	
Praia Vermelha – Ponto 09	100	
Prainha da Penha – Ponto 07 (Bacia da Vovó)	100	

BALNEÁRIO PIÇARRAS

Praia / Ponto	PRÓPRIA (%)	IMPRÓPRIA (%)
Praia de Piçarras – Ponto 01	20	80
Praia de Piçarras – Ponto 02	20	80

O QUE ESTES DADOS REVELAM?

Em Navegantes, três pontos da orla permaneceram impróprios para banho durante todas as cinco campanhas de monitoramento, enquanto apenas o Ponto 05 apresentou condições próprias em todo o período.

Em Penha, cinco pontos foram próprios em todas as avaliações: Armação do Itapocorói – Ponto 03 (Praia do Quilombo), Praia da Saudade, Praia Grande, Praia Vermelha e Prainha da Penha (Bacia da Vovó). Os demais pontos apresentaram impróprios em todas as campanhas.

Em Balneário Piçarras, os dois pontos monitorados apresentaram apenas 20% das avaliações classificadas como próprias, com 80% de impróprias.



O que os resultados de julho de 2026 revelam sobre a balneabilidade das praias?

Síntese das cinco campanhas de monitoramento realizadas pelo Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA) em 69 pontos distribuídos por oito municípios do Setor Costeiro Centro-Norte de Santa Catarina.

INDICADOR

Síntese da balneabilidade das praias do Setor Costeiro Centro-Norte de Santa Catarina – julho de 2026

FONTE DE DADOS

IMA (2026)

ODS



JULHO EM NÚMEROS

69

Pontos monitorados

345

Avaliações realizadas

8

Municípios acompanhados

5

Campanhas de monitoramento

BALNEABILIDADE NO SETOR COSTEIRO

48,1%

Avaliações classificadas como **próprias** para banho

51,9%

Avaliações classificadas como **impróprias** para banho

O QUE ESTES DADOS REVELAM?

Os resultados de julho de 2026 evidenciam que a balneabilidade apresentou comportamento heterogêneo entre os municípios e praias do Setor Costeiro Centro-Norte de Santa Catarina.

Enquanto algumas praias permaneceram próprias para banho durante todas as cinco campanhas de monitoramento, outras registraram predominância de avaliações classificadas como impróprias ao longo do mês, evidenciando diferenças espaciais na qualidade das águas costeiras.

A última campanha de monitoramento também registrou melhorias em alguns pontos da região, com alterações da condição de imprópria para própria em praias de Balneário Camboriú, Balneário Piçarras, Bombinhas, Itapema e Porto Belo, demonstrando que a balneabilidade é dinâmica e pode variar entre campanhas de monitoramento.

O acompanhamento contínuo desses indicadores contribui para compreender a evolução da qualidade ambiental das praias e fornece informações importantes para o planejamento, a gestão costeira e a proteção da saúde pública.

PONTOS OFICIAIS DE MONITORAMENTO DA BALNEABILIDADE

SETOR COSTEIRO CENTRO-NORTE DE SANTA CATARINA



MUNICÍPIO	PRAIAS AVALIADAS PELA BALNEABILIDADE PELO IMA - SC
BALNEÁRIO CAMBORIÚ	PRAIA DE LARANJEIRAS (Ponto 06) Em frente à Rua Sabino Pedro Vicente PRAIA DO BALN. CAMBORIÚ (Ponto 01) Avenida Atlântica, no Pontal Norte, nº225 PRAIA DO BALN. CAMBORIÚ (Ponto 02) Avenida Atlântica, em frente à Rua nº100 PRAIA DO BALN. CAMBORIÚ (Ponto 03) Avenida Atlântica, em frente à Rua nº2000 PRAIA DO BALN. CAMBORIÚ (Ponto 04) Avenida Atlântica, em frente à Rua nº3000 PRAIA DO BALN. CAMBORIÚ (Ponto 05) Avenida Atlântica, em frente à Rua nº4900 PRAIA DO BALN. CAMBORIÚ (Ponto 10) Avenida Atlântica, em frente à Rua nº4000 PRAIA DO BALN. CAMBORIÚ (Ponto 11) Avenida Atlântica, em frente à Rua nº3500 PRAIA DO BALN. CAMBORIÚ (Ponto 12) Avenida Atlântica, em frente à Rua nº2500 PRAIA DO BALN. CAMBORIÚ (Ponto 13) Avenida Atlântica, entre as Ruas nº1300 e nº1400, ao lado do Posto de Guarda-Vidas PRAIA DO BALN. CAMBORIÚ (Ponto 14) Avenida Atlântica, em frente à Rua nº51, esquerda da praça Almirante Tamandaré PRAIA DO ESTALEIRINHO (Ponto 15) Em frente à Rua José Amaro da Cunha, ao lado do Posto de GuardaVidas PRAIA DO ESTALEIRO (Ponto 07) Entre as Ruas Napoleão Vieira e Vereador Domingos Fonseca
PIÇARRAS	PRAIA DE PIÇARRAS (Ponto 01) Em frente à Rua Nackle Francisco PRAIA DE PIÇARRAS (Ponto 02) Em frente à Avenida Getúlio Vargas, próximo ao Posto de GuardaVidas, à esquerda do molhe
BOMBINHAS	PRAIA DE BOMBAS (Ponto 02) Em frente à Rua Martim Pescador PRAIA DE BOMBAS (Ponto 05) Em frente à Rua Arirambá, à esquerda do riacho PRAIA DE BOMBINHAS (Ponto 01) Em frente à Rua Linguado PRAIA DE BOMBINHAS (Ponto 06) Avenida Vereador Manoel dos Santos, nº1555 PRAIA DE BOMBINHAS (Ponto 07) Em frente à Rua Castanheta PRAIA DE MORRINHOS (Ponto 11) Frente à Rua Almiscar PRAIA DE QUATRO ILHAS (Ponto 16) Em frente à Rua Ilha Itamaracá PRAIA DE ZIMBROS (Ponto 09) Em frente à Rua Rio Madeira PRAIA DE ZIMBROS (Ponto 10) Em frente à Rua Ijuí PRAIA DO CANTO GRANDE (Ponto 08) Em frente à Rua Jequití, próximo ao trapiche PRAIA DO CANTO GRANDE (MAR DE FORA) (Ponto 13) Em frente à Rua Jacarandá, ao lado do Posto de Guarda-Vidas PRAIA DO CANTO GRANDE (MAR DE FORA) (Ponto 14) Em frente à Rua Canela, ao lado do Posto de Guarda-Vidas PRAIA DO CANTO GRANDE (MAR DE FORA) (Ponto 15) Em frente à Rua Acácia Negra PRAIA DO CONCEIÇÃO (Ponto 12) Frente à Rua Palmeira PRAIA DO MARISCAL (Ponto 03) Em frente à Avenida Água Marinha, altura do nº 3.245 PRAIA DO RETIRO DOS PADRES (Ponto 17) Final da Avenida Das Garoupas
ITAJAÍ	PRAIA BRAVA (Ponto 03) Avenida José Medeiros Viêira, em frente à Rua Doca Rebello PRAIA BRAVA (Ponto 04) Ao final da Avenida José Medeiros Viêira, próximo ao Posto de Salva Vidas PRAIA BRAVA (Ponto 05) Em frente à Rua Martim Pescador, próximo ao Posto Salva Vidas PRAIA DE CABEÇUDAS (Ponto 01) Em frente à Rua Quintino Bocaiúva PRAIA DO ATALAIA (Ponto 02) Em frente à primeira rampa de acesso à Praia, próximo ao Posto de Salva Vidas
ITAPEMA	PRAIA DE ITAPEMA (Ponto 01) Na Rua 113 PRAIA DE ITAPEMA (Ponto 02) Na Rua 149 PRAIA DE ITAPEMA (Ponto 03) Na Rua 227 PRAIA DE ITAPEMA (Ponto 04) Na Rua 319 PRAIA DE ITAPEMA (Ponto 05) Na Rua 205 PRAIA DE ITAPEMA (Ponto 07) Na Rua 129 E 1 - sul do Rio Bela Cruz PRAIA DE ITAPEMA (Ponto 08) Na Rua 261 PRAIA DE ITAPEMA (Ponto 09) Na Rua 163 PRAIA DA ILHOTA (PONTO 10) Em frente à Rua nº1100
NAVEGANTES	PRAIA DE NAVEGANTES (Ponto 02) Em frente à Rua Jaraguá do Sul, próximo ao Posto de Salva Vidas PRAIA DE NAVEGANTES (Ponto 03) Em frente à Rua Julia Cardoso do Nascimento PRAIA DE NAVEGANTES (Ponto 04) Na foz do Rio Gravatá PRAIA DE NAVEGANTES (Ponto 05) Em frente à Avenida João Sacavem
PENHA	PRAIA ALEGRE (Ponto 01) Em frente à Travessa Particular Marcelo dos Santos PRAIA ALEGRE (Ponto 02) Na Rua Abraão João Francisco, altura do nº709 PRAIA DA ARMAÇÃO DO ITAPOCORÓI (Ponto 03) Em frente à Rua Inês de Souza (Praia do Quilombo) PRAIA DA ARMAÇÃO DO ITAPOCORÓI (Ponto 04) Em frente à Rua Blumenau (Praia da Fortaleza) PRAIA DA ARMAÇÃO DO ITAPOCORÓI (Ponto 05) Em frente à Rua Maria Emilia Costa PRAIA DA ARMAÇÃO DO ITAPOCORÓI (Ponto 11) Em frente à Rua Antônio Costa PRAIA DA SAUDADE (Ponto 06) Em frente à Rua Possidônio Silva Marçal PRAIA DE SÃO MIGUEL (Ponto 10) Em frente à Rua Arno Becker PRAIA GRANDE (Ponto 08) Rua Waldemar Werner, em frente ao nº193 (próximo às pedras) PRAIA VERMELHA (Ponto 09) Frente à Rua Antônio Benjamin da Costa (acesso à Praia Vermelha) PRAINHA DA PENHA (Ponto 07) Ao final da Avenida Prefeito Henrique Assis, em frente à rótula de retorno (Bacia da Vovó)
PORTO BELO	PRAIA DE PEREQUÊ (Ponto 03) Foz do rio Perequezinho PRAIA DE PEREQUÊ (Ponto 04) Rua Rubens Alves PRAIA DE PEREQUÊ (Ponto 05) Rua Alm. Fonseca Neves PRAIA DE PORTO BELO (Ponto 01) Rua Manoel F. da S. Neto - ao lado do trapiche PRAIA DE PORTO BELO (Ponto 02) Rua João B. Guerreiro PRAIA DE PORTO BELO (Ponto 06) Rua Cap. Gualberto Leal Nunes

FONTE: IMA (2026)